

CIDADE

Rachaduras na Biblioteca Nacional de Brasília: Secretaria nega existência de relatório apontando risco grave

Órgão afirma que foram identificadas somente rachaduras em rebocos externos e infiltração na casa de máquinas do local

3 min de leitura

03/12/2020
Luiza Queiroz | Foto: Getty Images
03 Dez 2020 - 06h01 | Atualizado em 03 Dez 2020 - 16h27



Um dos principais projetos assinados por Oscar Niemeyer na capital, a **Biblioteca Nacional de Brasília Leonel de Moura Brizola (BNB)** esteve sob os holofotes há algumas semanas após a divulgação de fotos mostrando rachaduras nas paredes do edifício histórico, juntamente com informações a respeito de um relatório que indicaria "situação de risco muito grande" para a construção. A existência do documento, porém, foi negada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec / DF), que administra o espaço. "Nunca houve relatório indicando risco grave. O que existe são fotos que foram feitas justamente pela nossa equipe de prevenção", diz à **Casa Vogue** Marmenha Rosário, diretora substituta da Biblioteca.

▼ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ▼

LEIA MAIS



Prefeitura de SP dá início a obras de R\$ 1,07 milhões para retirada de jardins verticais do Minhocão



SP ganha estátua em homenagem a Tebas, homem escravizado que projetou monumentos na capital

Em novembro, a equipe de brigada da BNB identificou rachaduras na casa de máquinas localizada no terraço da edificação. "Nossa brigada, que trabalha justamente para prevenir situações adversas, identificou, em trabalho de rotina, algumas rachaduras no reboco externo da casa de máquinas", afirmou a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, quando questionada pela reportagem. "[A brigada] fez fotos para que fosse providenciada uma avaliação técnica. Ocorre que essas fotos foram publicadas indevidamente, com a informação de haver risco e danos estruturais e essa informação não procede", continua o órgão.



(Foto: Reprodução / Novacap)

No dia 23/11, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) realizou uma visita técnica para avaliar a extensão dos danos. **Segundo nota divulgada pela Secec**, a inspeção apontou problemas como infiltração e rachaduras superficiais do reboco, descartando, portanto, problemas estruturais. "Com base na avaliação realizada pela área de edificações da SECEC e pelo Engenheiro da Novacap, Carlos Feijão, a diretoria da Biblioteca Nacional descarta a possibilidade de risco estrutural da BNB. Reafirmamos que não existem riscos nem danos na estrutura do prédio (...) Rachaduras em rebocos externos, sujeitos a variação de temperatura (sol, chuva, etc) são comuns em todos os tipos de edificação", afirma a Secretaria.



(Foto: Reprodução / Novacap)

Na nota técnica elaborada pela Novacap, recebida por **Casa Vogue**, está incluída uma mensagem do projetista da edificação, engenheiro Mario Terra, na qual o profissional afirma acreditar que o problema tenha ocorrido devido às variações de temperatura e também devido ao próprio projeto. "Nestes últimos projetos de Oscar [Niemeyer], tivemos que utilizar intensivamente concreto protendido para vencer os grandes vãos e balanços, como no caso da Biblioteca. Desta forma, além dos efeitos térmicos, que afetam principalmente a estrutura da cobertura, temos os efeitos da transformação lenta do concreto", escreve na mensagem. A inspeção, assinada pelo engenheiro Carlos Feijão, conclui que "as fissuras encontradas na casa de máquinas da Biblioteca Nacional possuem sua origem provavelmente devido a esforços térmicos advindos da insolação sobre a laje do ático, além da provável deformação do sistema estrutural de grelha de vigas e lajes nervuradas do piso da cobertura" e que "as fissuras não caracterizam qualquer risco estrutural para a edificação, no entanto devem ser recuperadas imediatamente" para evitar que a umidade favoreça proliferação de fungos e bactérias no local.



(Foto: Reprodução / Novacap)

Questionada a respeito das providências a serem tomadas com relação às rachaduras e infiltrações identificadas, a Secec afirma que a Diretoria de Manutenção está "providenciando os orçamentos para realizar a contratação de empresa especializada para sanar as infiltrações no reboco".

▼ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ▼



(Foto: Reprodução / Novacap)

LEIA MAIS



Estudo lista melhores e piores bairros para morar em São Paulo



Viaduto em BH amanhece envolto por duas cobras gigantes em instalação artística; veja o vídeo



Projeto recupera fotos raras da construção de Brasília

Ainda segundo a pasta, a equipe de brigada realiza rondas preventivas diariamente para avaliar o estado de conservação do edifício. "Após o relato da equipe de brigada, a direção encaminha para a Diretoria de manutenção da Secretaria que avalia e providencia os reparos. No ano de 2019 foram investidos mais de 1 milhão em ações de reparos e manutenção".

03 Dez 2020 - 06h01 | Atualizado em 03 Dez 2020 - 16h27

Conteúdo Publicitário

O que está fazendo todo mundo jogar na Bet7k?

7K - Segurança e Diversão | Patrocinado

Jogue agora

O truque do travesseiro que quase ninguém usa contra a apneia do sono

Derila Ergo | Patrocinado

Conheça o Alarme com Sirene que afasta os Ladrões com 40% Off

Muitos estão apostando nessa nova inovação do Mercado. Kit de Alarme com câmera de segurança Arlo®, que irá te proteger de qualquer tentativa de invasão em seu ...

Verisure | Patrocinado

Saiba Mais

Chegou o Alarme que afasta rapidamente os Ladrões

Conheça o Alarme mais moderna do mercado, que irá te proteger de qualquer tentativa de invasão em seu imóvel. Agora por até 40% de desconto.

Verisure | Patrocinado

Ver oferta

Supergirl: Mulher Do Amanhã

Supergirl: Mulher Do Amanhã

Loja Panini | Sponsored

Comprar

Miles Morales Vol. 6

Miles Morales Vol. 6

Loja Panini | Patrocinado

Comprar

Vai ficar de fora dessa? Só falta você entrar e descobrir...

7K - Segurança e Diversão | Patrocinado

Jogue agora

Centro neurologico | Patrocin

Saiba Mais

Paolla Oliveira, 43, exhibe seu tamanho real em novas fotos

Games Waka | Patrocinado

Casa Para Venda Em Brasília, Sobradinho, 2 Dormitórios, 2 Banheiros, 3 Vagas

Casa em Brasília com 2 Quartos

Wimoveis BR | Patrocinado

Ver

Brasília: Dispositivo anti-ronco é a nova sensação [Veja]

EXCLUSIVO: dispositivo pequeno e discreto chega ao Brasil e promete ser a solução para os roncos e apneia! Saiba mais!

Contra Ronco e Apneia | Patrocinado

Saiba Mais

Absolute Batman 01

Absolute Batman 01

Loja Panini | Patrocinado

Comprar

Casa À Venda Em Taguatinga Norte – 3 Quartos, 200M² De Conforto

Casa em Brasília com 3 Quartos

Wimoveis BR | Patrocinado

Ver

Brasília: Solução simples para ronco e apneia [Confira]

EXCLUSIVO: dispositivo pequeno e discreto chega ao Brasil e promete ser a solução para os roncos e apneia! Saiba mais!

Contra Ronco e Apneia | Patrocinado

Saiba Mais

Nutricionista revela como reduzir a gordura abdominal

Portal Metabolismo | Patrocinado

Asa Norte | 3 Quartos | 92M2

Apartamento em Brasília com 3 Quartos

Wimoveis BR | Patrocinado

Ver

3 alimentos que dificultam o controle da glicose

Saúde em Foco | Patrocinado

Saiba Mais

Aqui Estão os 21 Presentes Mais Legais para 2025

WowCoolPresentes | Patrocinado

Especialista revela tr

Saúde Masculina | Patrocinad

Muita gordura na barriga? Faça isso antes de dormir

Bem Estar & Saúde | Patrocinado

Assine a nossa newsletter!

Fique por dentro das últimas notícias.

Digite seu e-mail

Assinando a newsletter você aceita receber e-mails da Casa Vogue. Você poderá cancelar o recebimento a qualquer momento.

Últimas notícias

ASSINE A REVISTA